

Cumparator: Spitalul Judetean

de Urgenta

Drobeta Turnu-Severin

Cod Fiscal: 4222239

Sediul: Bdul Mihai Viteazu NR.6D

Telefon: 0252.321.498

Fax:

Tel/Fax Birou Achizitii:

0252.326.094

COMANDA

Catre
furnizor

GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS SR

Localitatea

General

Adresa

**MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 2, STR. BARBU VACARESCU,
NR.301-311, CLADIREA LAKEVIEW, BIROUL 1, ETAJ 3**

Judetul

General

Tel/fax/email /

Nr comanda	Data
01 SER. AP.	09/09/2022

Va rugam sa livrati produsele solicitate la adresa Spitalului de Urgenta Drobeta Turnu-Severin, Bdul. Mihai Viteazu NR.6D, Jud.Mehedinti, CP 220064, produsele mentionate in tabelul de mai jos.

Comanda in baza contractului.

Nr crt.	Denumirea produsului si caracteristici	U/M	Cantitate	Pret unitar	Valoare totala (fara TVA)	TVA (%)	Valoare TVA	Valoare totala (cu TVA)	Sursa de finantare	Art bugetar	Contract Nr - Data
1	Revizii anuale ventilatoare R860 si interventii corective		1.00	39,600.0000	39,600.00	19.00	7,524.00	47,124.00	CAS Spital	20.01.30	01 SER. AP. - 09/09/2022
	TOTAL				39,600.00		7,524.00	47,124.00			

Manager

Director Financiar - Contabil

Director Runos Achizitii-Juridic

Sei Birou

Intocmit



Cumparator: Spitalul Judetean de Urgenta
Drobeta Turnu-Severin

Strada : Bdul Mihai Viteazu NR.6D

Cod fiscal : 4222239

Telefon : 0252.321.498

Fax :

Tel/Fax Birou Achizitii : 0252.326.094

Data emiterii: 09/09/2022

Nr.:5289

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Scop:

Beneficiar:

GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS SR

Calculul disponibilului de credite bugetare

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat cap titlu art alineat	Credite bugetare aprobrate (ct.8060)	Credite bugetare angajate (ct.8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata				Disponibil de credite ramas de angajat
				Valuta		Curs valutar	Lei	
				felul	suma			
0	1	2	3 = col. 1 - 2	4	5	6	7	8 = col.3 - 7
CAS Spital .01.30 Servicii pentru întretinere si functionare	8,070,000.00	5,529,457.00	2,540,543.00				47,124.00	2,493,419.00

Total 47,124.00

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate	Control financiar preventiv	
		CFPP	CFPD
Data 09/09/2022	Data	Data	Data:
		Viza	Viza
semnatura	Semnatura	Semnatura	Semnatura

Ordonator de credite,
Data:

Semnatura

Cumparator: Spitalul Judetean de Urgenta
Drobeta Turnu-Severin

Strada : Bdul Mihai Viteazu NR.6D

Cod fiscal : 4222239

Telefon : 0252.321.498

Fax :

Tel/Fax Birou Achizitii : 0252.326.094

Data emiterii: 09/09/2022

Nr.:5289

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS SR

Inregistrarea bugetara	Suma
CAS Spital [20.01.30]	47,124.00
Suma totala:	47,124.00
Tipul angajamentului: individual (global): Individual	
Spatiu rezervat CFPP	Data:
Viza	Semnatura 09 09 2022
Refuz de viza	
Inregistrare individuala	
Spatiu rezervat CFPD	Data:
Viza	Semnatura
Intentia de refuz de viza	
Refuz de viza	
Inregistrare individuala	

Ordonator de credite,

Data:

Nume:

Semnatura

[Signature]

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA31351230

Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: **OFERTA REVIZII ANUALE VENTILATOARE R860 SI INTERVENTII CORECTIVE**Data publicare: **09.09.2022 12:36**Cod si denumire CPV: **50800000-3 Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)**Finantare prin fonduri comunitare: **Nu**Data limita de raspuns a ofertantului: **14.09.2022 17:00**Tip de contract: **Servicii**Stare: **Ofertare**

Autoritatea contractanta

Denumire: **SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN**CUI: **4222239**Adresa: **Strada: Mihai Viteazu, nr. 6D, Sector: -, Judet: Mehedinti, Localitate: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220064**Localitatea, Tara: **Drobeta-Turnu Severin, Romania**Telefon: **+40 0252326094**E-mail: **birou.achizitii@yahoo.com**

Operator economic

Denumire: **S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.**CUI: **12924986**Adresa: **Strada: Văcărescu Barbu, nr. 301-311, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020276**Localitatea, Tara: **Bucuresti, Romania**Telefon: **+40 372074559**E-mail: **alexandra.munteanu@ge.com; bogdan.dinciu@ge.com; ciprian.botea@ge.com; georgiana.novac@ge.com; cristina.ulmeanu@ge.com; simona-irina.nita@ge.com; arina.velixar@ge.com; costin.staicu@ge.com; Gabriela-Denisa.Sica@ge.com; Nicoleta.Condruz@ge.com; andrei.vaduva@ge.com; ioana.uliciuc@ge.com; elenaanamaria.gules@ge.com; stefania.voica@ge.com; corina.balasciu@ge.com; corina.vagii@ge.com; CorinaElena.Cirstea@ge.com; carla.oprea@ge.com; corina.pavel@ge.com; calin.mates@ge.com**Website: **www.ge.com**

Informatii cumparare directa



Delort
ing. Beaga
26.08.2022
sa

Doamnei Monoger

Subsemnatul Tifinga Angela - omistuta refer
cu delegatie in sectia ATI, solicit vizita finala
a aparatelor de ventilatie mecanice Coreascope - GE,
intrucat garautia lor expira in septembrie/octombrie

Menționez ca oceaasta ultima vizita nu este
inclusa in garantie


24.08.2022

Angela Tifinga

Doamnei Monoger a Spitalului Județean
de Urgență Drobeta - Turnu Severin

**GE Medical Systems Romania SRL**

Strada Barbu Văcărescu 301 – 311, Clădirea Lakeview, Etaj 3, Sector 2, BUCUREȘTI, cod postal 020276
RO12924986, J40/3731/2000
Capital social: 3.998.960 RON
Tel: + 4 0372074535, + 4 0372074536
Fax: +4 0372074699



Adresa:
Sp. Bucești
JSM

Nr.6268 rev.1 Data: 08-09-2022

Catre: Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin
Subiect: Oferta revizii ventilatoare R860

Stimati Parteneri,

Va prezentam oferta pentru un contract de service aferent echipamentelor de ventilatie de mai jos:

Denumire produs	Buc. /Set	Pret Unitar LEI fara TVA	Pret Total LEI fara TVA
Revizie anuala Ventilator Carescape R860 Serii aparate: CBRZ81108; CBRZ80158; CBRZ81109; CBRZ80143; CBRZ80122; CBRZ80121; CBRZ81126; CBRZ06660; CBRZ81111.	9	4,400.00	39,600.00

Nota: Oferta este valabila pentru achizitia intregului pachet;

Revizia se va efectua pe un echipament functional. Daca la momentul reviziei se vor constata defecte acestea se vor remedia contra cost.

Kitul de revizie este inclus (daca este cazul)

Se va instala ultima versiune de soft.

Reviziile se vor efectua, respectand indicatiile producatorului, de catre personal tehnic calificat si instruit.

Oferta include interventiile corective, pentru diagnostic si remediere defect, pana la 31.12.2022. Piese de schimb nu sunt incluse

Termen de livrare/instalare: 2-3 saptamani de la comanda ferma;

Termen de plata: 60 de zile de la facturare;

Valabilitate oferta: 30 de zile de la data prezentarii;

Termen de interventie: 48 de ore de la solicitarea oficiala in timpul normal de lucru, de Luni pana Vineri, intre 09:00 si 17:00.

Pentru orice detalii si informatii suplimentare referitoare la oferta, va stam la dispozitie.



Raport de Serviciu

GE Healthcare

Page : 1

Raport de serviciu			
RFS#	RFS Tip	Raport de serviciu	Data interventiei
48871067	P	000036C632	(DD/MM/YY) 20/09/22
Denumire client : SPIT. JUD. TURNU SEVERIN			
Sistem	: RO1153L018	Descriere sistem	R860*CBRZ80158
Nume client (optional)	:	Comanda # (optional)	:
Inginer	: Radu - Florin Stoian	Interventie indeplinita	: Da
Expunere	:	Disponibilitate sistem	: 21:00 (HH:MM)
FMI#	:	Model#	:
Serie#	:	Cod	:
Descriere problema	: Mentenanta preventiva.		
Actiune intreprinsa	: S-a efectuat revizia conform procedurii. S-a inlocuit kit-ul de revizie. Verificat log erori. Eroare gasita: MODULE SENSOR INOP. Este necesara inlocuirea modulului de gaze E-sCOVX SN:SGV20236029HA. La momentul testarii ventilatorul functioneaza in parametrii optimi.		
Verificare/Teste indeplinite	: Rulat system check - PASS		
Rezultat teste	: Problema nu a fost corectată. Constatările au fost comunicate clientului		

Raport de serviciu: Ore lucrate			
Cod echipament si descriere	Cod tehnic si descriere	De la (HH:MM)	Catre (HH:MM)
STAN VENTILATOR, R86		17:00	21:00

Raport de serviciu: Ore totale		
Ore totale lucrate	Ore de transport standard	Ore totale de transport
04:00	00:00	00:00

Stoian Radu Florin

Numele si semnatura inginerului

BENGA LUCIAN

Numele si semnatura clientului

GE Healthcare Romania



Raport de Serviciu

GE Healthcare

Page : 1

Raport de serviciu			
RFS#	RFS Tip	Raport de serviciu	Data interventiei
48872067	P	000036C631	(DD/MM/YY) 20/09/22
Denumire client SPIT. JUD. TURNU SEVERIN			
Sistem	: RO1153L016	Descriere sistem	R860*CBRZ06660
Nume client (optional)	:	Comanda # (optional)	:
Inginer	: Radu - Florin Stoian	Interventie indeplinita	: Da
Expunere	:	Disponibilitate sistem	: 17:00 (HH:MM)
FMI#	:	Model#	:
Serie#	:	Cod	:
Descriere problema	: Mentenanta preventiva.		
Actiune intreprinsa	: S-a efectuat revizia conform procedurii. S-a inlocuit kit-ul de revizie. Verificat log erori. Eroare gasita: MODULE SENSOR INOP. Este necesara inlocuirea modulului de gaze E-sCOVX SN:SGV20216029HA. La momentul testarii ventilatorul functioneaza in parametrii optimi.		
Verificare/Teste indeplinite	: Rulat system check - PASS		
Rezultat teste	: Problema nu a fost corectata. Constatările au fost comunicate clientului		

Raport de serviciu: Ore lucrate			
Cod echipament si descriere	Cod tehnic si descriere	De la (HH:MM)	Catre (HH:MM)
STAN VENTILATOR, R86		13:00	17:00

Raport de serviciu: Ore totale		
Ore totale lucrate	Ore de transport standard	Ore totale de transport
04:00	04:00	00:00

Stoian Radu Florin

Numele si semnatura inginerului

BEUGA LUCIAN

Numele si semnatura clientului

GE Healthcare Romania



Raport de Serviciu

GE Healthcare

Page : 1

Raport de serviciu			
RFS#	RFS Tip	Raport de serviciu	Data interventiei
48874067	P	000036C633	(DD/MM/YY) 21/09/22

Denumire client	SPIT. JUD. TURNU SEVERIN		
Sistem	: RO1153L014	Descriere sistem	R860*CBRZ80121
Nume client (optional)	:	Comanda # (optional)	:
Inginer	: Radu - Florin Stoian	Interventie indeplinita	: Da
Expunere	:	Disponibilitate sistem	: 13:00 (HH:MM)
FMI#	:	Model#	:
Serie#	:	Cod	:
Descriere problema	: Mentenanta preventiva.		
Actiune intreprinsa	: S-a efectuat revizia conform procedurii. S-a inlocuit kit-ul de revizie. Verificat log erori. Eroare gasita: MODULE SENSOR INOP. Este necesara inlocuirea modulului de gaze E-sCOVX-00 SN:SGV20216003HA. La momentul testarii ventilatorul functioneaza in parametrii optimi.		
Verificare/Teste indeplinite	: Rulat system check - PASS		
Rezultat teste	: Problema nu a fost corectată. Constatările au fost comunicate clientului		

Raport de serviciu: Ore lucrate			
Cod echipament si descriere	Cod tehnic si descriere	De la (HH:MM)	Catre (HH:MM)
STAN VENTILATOR, R86		09:00	13:00

Raport de serviciu: Ore totale		
Ore totale lucrate	Ore de transport standard	Ore totale de transport
04:00	00:00	00:00

Stoian Radu Florin

Numele si semnatura inginerului

BENGA LUCIAN

Numele si semnatura clientului

GE Healthcare Romania



Raport de Serviciu

GE Healthcare

Page : 1

Raport de serviciu			
RFS#	RFS Tip	Raport de serviciu	Data interventiei
48883067	P	000036C634	(DD/MM/YY) 21/09/22
Denumire client : SPIT. JUD. TURNU SEVERIN			
Sistem	: RO1153L019	Descriere sistem	R860
Nume client (optional)	:	Comanda # (optional)	:
Inginer	: Radu - Florin Stoian	Interventie indeplinita	: Da
Expunere	:	Disponibilitate sistem	: 17:00 (HH:MM)
FMI#	:	Model#	:
Serie#	:	Cod	:
Descriere problema	: Mentenanta preventiva		
Actiune intreprinsa	: S-a efectuat revizia conform procedurii. S-a inlocuit kit-ul de revizie. Verificat log erori. Eroare gasita: MODULE SENSOR INOP. Este necesara inlocuirea modului de gaze E-sCOVX-00 SN:SGV20316025HA. La momentul testarii ventilatorul functioneaza in parametrii optimi.		
Verificare/Teste indeplinite	: Rulat system check - PASS		
Rezultat teste	: Problema nu a fost corectata. Constatările au fost comunicate clientului		

Raport de serviciu: Ore lucrate			
Cod echipament si descriere	Cod tehnic si descriere	De la (HH:MM)	Catre (HH:MM)
STAN VENTILATOR, R86		13:00	17:00

Raport de serviciu: Ore totale		
Ore totale lucrate	Ore de transport standard	Ore totale de transport
04:00	00:00	00:00

Stoian Radu Florin

Numele si semnatura inginerului

BENGA LUCIAN

Numele si semnatura clientului

GE Healthcare Romania



Raport de Serviciu

GE Healthcare

Page : 1

Raport de serviciu			
RFS#	RFS Tip	Raport de serviciu	Data interventiei
48885067	P	000036C635	(DD/MM/YY) 21/09/22

Denumire client	SPIT. JUD. TURNU SEVERIN		
Sistem	: RO1153L015	Descriere sistem	R860*CBRZ80122
Nume client (optional)	:	Comanda # (optional)	:
Inginer	: Radu - Florin Stoian	Interventie indeplinita	: Da
Expunere	:	Disponibilitate sistem	: 21:00 (HH:MM)
FMI#	:	Model#	:
Serie#	:	Cod	:
Descriere problema	: Mentenanta preventiva.		
Actiune intreprinsa	: S-a efectuat revizia periodica. S-a inlocuit kit-ul de revizie. La momentul testarii echipamentul functioneaza in parametrii optimi.		
Verificare/Teste indeplinite	: Rulat system check - PASS		
Rezultat teste	: Echipamentul a trecut toate testele necesare și este gata de utilizare		

Raport de serviciu: Ore lucrate			
Cod echipament si descriere	Cod tehnic si descriere	De la (HH:MM)	Catre (HH:MM)
STAN VENTILATOR, R86		17:00	21:00

Raport de serviciu: Ore totale		
Ore totale lucrate	Ore de transport standard	Ore totale de transport
04:00	00:00	00:00

Stoian Radu Florin

Numele si semnatura inginerului

BENSA LUCIAN

Numele si semnatura clientului

GE Healthcare Romania



Raport de Serviciu

GE Healthcare

Page : 1

Raport de serviciu			
RFS#	RFS Tip	Raport de serviciu	Data interventiei
48886067	P	000036C636	(DD/MM/YY) 22/09/22

Denumire client	SPIT. JUD. TURNU SEVERIN		
Sistem	: RO1153L020	Descriere sistem	R860
Nume client (optional)	:	Comanda # (optional)	:
Inginer	: Radu - Florin Stoian	Interventie indeplinita	: Da
Expunere	:	Disponibilitate sistem	: 13:00 (HH:MM)
FMI#	:	Model#	:
Serie#	:	Cod	:
Descriere problema	: Mentenanta preventiva.		
Actiune intreprinsa	: S-a efectuat revizia periodica. S-a inlocuit kit-ul de revizie. La momentul testarii echipamentul functioneaza in parametrii optimi.		
Verificare/Teste indeplinite	: Rulat system check - PASS		
Rezultat teste	: Echipamentul a trecut toate testele necesare și este gata de utilizare		

Raport de serviciu: Ore lucrate			
Cod echipament si descriere	Cod tehnic si descriere	De la (HH:MM)	Catre (HH:MM)
STAN VENTILATOR, R86		09:00	13:00

Raport de serviciu: Ore totale		
Ore totale lucrate	Ore de transport standard	Ore totale de transport
04:00	00:00	00:00

Stoian Radu Florin

Numele si semnatura inginerului

BENGA LUCIAN

Numele si semnatura clientului

GE Healthcare Romania



Raport de Serviciu

GE Healthcare

Page : 1

Raport de serviciu			
RFS#	RFS Tip	Raport de serviciu	Data interventiei
48926067	P	000036C639	(DD/MM/YY) 23/09/22

Denumire client	SPIT. JUD. TURNU SEVERIN		
Sistem	: RO1153L022	Descriere sistem	R860
Nume client (optional)	:	Comanda # (optional)	:
Inginer	: Radu - Florin Stoian	Interventie indeplinita	: Da
Expunere	:	Disponibilitate sistem	: 13:00 (HH:MM)
FMI#	:	Model#	:
Serie#	:	Cod	:
Descriere problema	: Mentenanta preventiva		
Actiune intreprinsa	: S-a efectuat revizia periodica. S-a inlocuit kit-ul de revizie. La momentul testarii echipamentul functioneaza in parametrii optimi.		
Verificare/Teste indeplinite	: Rulat system check - PASS		
Rezultat teste	: Echipamentul a trecut toate testele necesare și este gata de utilizare		

Raport de serviciu: Ore lucrate			
Cod echipament si descriere	Cod tehnic si descriere	De la (HH:MM)	Catre (HH:MM)
STAN VENTILATOR, R86		09:00	13:00

Raport de serviciu: Ore totale		
Ore totale lucrate	Ore de transport standard	Ore totale de transport
04:00	04:00	00:00

Stoian Radu Florin

Numele si semnatura inginerului

BENGA LUCIAN

Numele si semnatura clientului

GE Healthcare Romania



Raport de Serviciu

GE Healthcare

Page : 1

Raport de serviciu			
RFS#	RFS Tip	Raport de serviciu	Data interventiei
48927067	P	000036C638	(DD/MM/YY) 22/09/22

Denumire client	SPIT. JUD. TURNU SEVERIN		
Sistem	: RO1153L020	Descriere sistem	R860
Nume client (optional)	:	Comanda # (optional)	:
Inginer	: Radu - Florin Stoian	Interventie indeplinita	: Da
Expunere	:	Disponibilitate sistem	: 21:00 (HH:MM)
FMI#	:	Model#	:
Serie#	:	Cod	:
Descriere problema	: Mentenanta preventiva.		
Actiune intreprinsa	: S-a efectuat revizia periodica. S-a inlocuit kit-ul de revizie. La momentul testarii echipamentul functioneaza in parametrii optimi.		
Verificare/Teste indeplinite	: Rulat system check - PASS		
Rezultat teste	: Echipamentul a trecut toate testele necesare si este gata de utilizare		

Raport de serviciu: Ore lucrate			
Cod echipament si descriere	Cod tehnic si descriere	De la (HH:MM)	Catre (HH:MM)
STAN VENTILATOR, R86		17:00	21:00

Raport de serviciu: Ore totale		
Ore totale lucrate	Ore de transport standard	Ore totale de transport
04:00	00:00	00:00

Stoian Radu Florin

Numele si semnatura inginerului

BENGA LUCIAN

Numele si semnatura clientului

GE Healthcare Romania



Raport de Serviciu

GE Healthcare

Page : 1

Raport de serviciu			
RFS#	RFS Tip	Raport de serviciu	Data interventiei
48928067	P	000036C637	(DD/MM/YY) 22/09/22

Denumire client	SPIT. JUD. TURNU SEVERIN		
Sistem	: RO1153L017	Descriere sistem	R860*CBRZ80143
Nume client (optional)	:	Comanda # (optional)	:
Inginer	: Radu - Florin Stoian	Interventie indeplinita	: Da
Expunere	:	Disponibilitate sistem	: 17:00 (HH:MM)
FMI#	:	Model#	:
Serie#	:	Cod	:
Descriere problema	: Mentenanta preventiva.		
Actiune intreprinsa	: S-a efectuat revizia periodica. S-a inlocuit kit-ul de revizie. La momentul testarii echipamentul functioneaza in parametrii optimi.		
Verificare/Teste indeplinite	: Rulat system check - PASS		
Rezultat teste	: Echipamentul a trecut toate testele necesare si este gata de utilizare		

Raport de serviciu: Ore lucrate			
Cod echipament si descriere	Cod tehnic si descriere	De la (HH:MM)	Catre (HH:MM)
STAN VENTILATOR, R86		13:00	17:00

Raport de serviciu: Ore totale		
Ore totale lucrate	Ore de transport standard	Ore totale de transport
04:00	00:00	00:00

Stoian Radu Florin

Numele si semnatura inginerului

BEUGA LUCIAN

Numele si semnatura clientului

GE Healthcare Romania